


الف: پارت جدید با نام mdt.۰۱ ایجاد نمایید و سپس شکل زیر را در آن ترسیم کنید.(۶۵نمره)



مهندس آرشد کریمی

Instagram: Catia.design