


الف: پارت جدید با نام mdt.۱ ایجاد نمایید و سپس شکل زیر را در آن ترسیم کنید.(۵نمره)



مهندس آرشن کریمی

Instagram: Catia.design